Mise en service de Vscan

1 Vérifiez le contenu

1. Vscan muni d'une sonde
2. Station d'accueil
3. Câble USB 2.0
4. Carte de stockage microSD (déjà installée sur Vscan)
5. Batterie
6. Convertisseur ca/cc et adaptateur
7. Instructions
8. Gel pour échographie
9. Boîtier souple
10. CD-ROM du logiciel Vscan gateway
11. CD-ROM du manuel d'utilisation
12. Carte microSD avec logiciel d'usine (dans une enveloppe scellée)

2 Insérez la batterie



3 Mettez la batterie en charge

Adaptateur

1. Prises disponibles



2. Montage



Mise en charge

3. Branchement



Voyant
- orange : chargement en cours
- Vert : batterie pleine

Chargez complètement la batterie avant une première utilisation.

4 Procédez à la connexion



5 Activez Vscan et le logiciel Vscan gateway

Les logiciels Vscan et Vscan gateway doivent être activés avant utilisation.
Pour activer Vscan, l'utilisateur doit entrer une clé d'activation.
Pour activer le logiciel Vscan gateway, l'utilisateur doit entrer un ID système.

Etape 1

Récupération de la clé d'activation et de l'ID système

Connectez-vous à https://vscan.gehealthcare.com et sélectionnez Register (Activer).
Suivez les étapes à l'écran pour obtenir la clé d'activation et l'ID système.

OU

Contactez le service technique.
(le numéro d'assistance téléphonique se trouve dans le manuel d'utilisation sur le CD)

Etape 2

Activation de Vscan

1. Sélectionnez la langue.

2. Saisissez la clé d'activation.



3. Réglez l'heure.

4. Réglez la date.

5. Prêt



Activation du logiciel Vscan gateway.

Etape 3

1. Installez le logiciel Vscan gateway.



2. Lancez le logiciel Vscan gateway et saisissez l'ID système lorsque vous y êtes invité.



Vous devez saisir un code PIN pour la récupération de l'ID système dans le portail Vscan.

Appuyez sur ce bouton si vous n'êtes pas déjà connecté au portail Vscan.

Saisissez l'ID système.

Batterie

Batterie pleine
Partiellement déchargée
Faible : recharger batterie
Déchargée : recharger batterie
Chargement de la batterie

Carte MicroSD

Vide
Mémoire partiellement utilisée
Mémoire presque pleine
Pleine : remplacer ou vider mémoire
Insérer carte

Menu

Créer un examen
Effectuer les mesures
Sélectionner les préréglages
Ouvrir la galerie
Configurer

Vscan

CE 0470

Prenez connaissance de toutes les instructions du manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser Vscan.

Contre-indications : L'unité d'échographie Vscan n'est pas destinée à un usage ophtalmologique ou à tout usage impliquant le passage du faisceau acoustique par l'oeil.

GE Vingmed Ultrasound A/S, Strandpromenaden 45, N-3191 Horten, Norvège

FRANCAIS
GM200151-03 - Août 2010

Instructions Vscan

Acquisition

Commencer

Appliquer le gel

Effectuer l'acquisition

Profondeur

Geler / Dégeler

Sauvegarder



Démarrer mode Couleur



Gain de couleur

Arrêter mode Couleur

Revenir à l'acquisition noir et blanc



Préréglages

Appuyer sur Menu

Sélectionner le menu Préréglages



Sélectionner les préréglages

Voix

Commencer l'enregistrement

Enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Analyser et sauvegarder

Effectuer l'acquisition

Geler



Sélectionner l'image

Sauvegarder

Image fixe

Lire (Pause)

Sauvegarder

Vidéo

Mesurer

Appuyer sur Menu

Sélectionner la distance

Placer le premier point



Placer le deuxième point



Sauvegarder

Galerie

Appuyer sur Menu

Sélectionner la galerie

Sélectionner un examen



Sélectionner un fichier



Analyser d'autres fichiers de l'examen